

Technische controle Stuckeur 2014



Algemene gegevens

Zoekcode Afbouwkeur **DRIEL**
 Orca nummer: **325127**
 Bedrijfsnaam: **Stukadoorsbedrijf van Driel**

Gegevens project:
 Naam en adres project **Meester van Hooffstraat**

Postcode en plaats: **5427 Boekel**

Module: **Stuckeur**

Gegevens bezoek:

Datum controle: **11-02-14**

Aangekondigd: ▼

Naam controleur: **J. Post**

Gesproken met: **dhr. D. van Driel**

Kan het personeel zich legitimeren? ▼

Datum rapport naar Afbouwkeur **25-02-14**

1 Arbeidsomstandigheden

	toegekend	maximaal		
1.1 Draagt men functionele vakkleding?	5	5	voldoende	▼
1.2 Draagt men veiligheidsschoeisel?	5	5	goed	▼
1.3 Zijn PBM aanwezig en worden deze gebruikt indien vereist?	5	5	voldoende	▼
1.4 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot fysieke belasting?	6	6	goed	▼
1.5 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot gevaarlijke stoffen?	5	5	goed	▼
1.6 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot het klimaat?	5	5	goed	▼
1.7 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot lawaai?	4	5	voldoende	▼
1.8 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de veiligheid?	6	6	voldoende	▼
1.9 Is het bouwterrein normaal begaanbaar voor mens en machine?	3	3	voldoende	▼
1.10 Is de EHBO geregeld?	4	4	voldoende	▼
1.11 Zijn de productveiligheidsinformatiebladen (b.v. PISA) aanwezig?	5	5	ja	▼

1: er wordt gewerkt met kuipverhogers.

2 (Hulp)materieel en (electrisch) gereedschap

	toegekend	maximaal		
2.1 steiger	5	5	n.v.t.	▼
2.2 trap / werkbankje	4	4	niet gekeurd, veilig	▼
2.3 bouwlamp	3	4	niet gekeurd, veilig	▼
2.4 mixer	4	4	gekeurd en veilig	▼
2.5 boormachine	3	3	n.v.t.	▼
2.6 schroefmachine	3	3	n.v.t.	▼
2.7 haakse slijpmachine	3	3	n.v.t.	▼
2.8 kabels/haspel	4	4	gekeurd en veilig	▼
2.9 spuitapparatuur	5	5	n.v.t.	▼
2.10 handgereedschap	5	5	goed	▼
2.11 overige nl:	6	6	n.v.t.	▼
	98	100		

Totaal arbeidsomstandigheden, materieel en gereedschap **98**

Let op: indien niet aanwezig of niet aan de orde het maximaal aantal punten toekennen.

2: het elektrische gereedschap is gekeurd.

Let op!

Bij constatering van (levens)gevaarlijke situaties wordt in tegenstelling tot bovenstaande puntentelling een onvoldoende cijfer gegeven.

3 Milieuzorg

	toegekend	maximaal		
3.1 Wordt bouwafval op de daarvoor bestemde plaatsen gedeponneerd?	8	8	ja	▼
3.2 Worden milieubelastende zaken op de juiste wijze afgevoerd?	6	6	ja	▼
3.3 Worden machines en gereedschappen op een milieuvriendelijke wijze gereinigd?	6	6	ja	▼
	20	20		

Totaal milieuzorg

20

3: het bouwafval gaat mee naar de zaak.

Totaalcijfer Arbo en Milieuzorg

9

*

* Per minpunt een half punt aftrek met een minimumcijfer van 5

4 Werkzaamheden

4.1 Werkinstructies

4.1.1 Mondelinge of schriftelijke werkinstructies?

mondeling ▼

4.1.2 Zijn de schriftelijke werkinstructies voldoende duidelijk?

geen instructies aanwezig ▼

4.1: voor de ondernemer is het duidelijk wat er moet gebeuren.

4.2 Materiaal

4.2.1 Zijn verwerkingsvoorschriften of een advies aanwezig (bij spec. werkzaamheden)?

n.v.t. ▼

4.2.2 Is het materiaal correct opgeslagen?

ja ▼

4.2: geen bijzonderheden.

4.3 Uitvoering

4.3.1 Soort bouwwerk:

woningbouw ▼

4.3.2 Bouwdeel / lokatie:

1e verdieping

4.3.3 Beoordeeld is:

wanden en plafond

4.3.4 Groep conform oppervlaktebeoordelingscriteria

binnen groep 4 gelijkmatig gestructureerd, max. korrel 3 mm. ▼

4.3.5 Ondergrond (soort):

gipsplaten

4.3.6 Conditie ondergrond:

dragend

4.3.1: het betreft hier een bestaande woning welke is verbouwd en waar de wanden en plafond van worden gestuct.

4.4 Voorbereiding

4.4.1. Inrichting werkplek (logistiek):

voldoende ▼

4.4: de werkplek is klein, vloer keurig afgedekt.

4.5 Systeemopbouw (technische beoordeling)

4.5.1 Hechtlaag:	<input type="text" value="goed"/>	<input type="button" value="▼"/>	4.5.5 Voorstrijklaag:	<input type="text" value="n.v.t."/>	<input type="button" value="▼"/>
4.5.2 Vertinlaag:	<input type="text" value="n.v.t."/>	<input type="button" value="▼"/>	4.5.6 Eindafwerking:	<input type="text" value="voldoende"/>	<input type="button" value="▼"/>
4.5.3 Raaplaag:	<input type="text" value="n.v.t."/>	<input type="button" value="▼"/>	4.5.7 Wapeningsweefsel:	<input type="text" value="goed"/>	<input type="button" value="▼"/>
4.5.4 Uitvlaklaag:	<input type="text" value="goed"/>	<input type="button" value="▼"/>	4.5.8 Profielen:	<input type="text" value="goed"/>	<input type="button" value="▼"/>

4.5.1: hechtgrond. 4.5.4: Wulfrather 444. 4.5.6: Geelband/schuurkalk met hechtgrond.

5 Oppervlaktebeoordeling eindproduct (esthetische beoordeling)

5.1 Plaatselijke onregelmatigheden:	<input type="text" value="goed"/>	<input type="button" value="▼"/>
5.2 Kleurverschillen:	<input type="text" value="n.v.t."/>	<input type="button" value="▼"/>
5.3 Vlakheid:	<input type="text" value="goed"/>	<input type="button" value="▼"/>

5: wanden eerst uitgeraapt, hierna afgewerkt met fijnschuurwerk. Plafonds gereed, hetgeen gerealiseerd is, staat er keurig bij. In de hoeken of stucstops gebruikt of ingesneden, dit i.v.m. kans op scheuren, prima.

6 Rapportage

6.1 Worden (dag)rapporten gemaakt waarop alle van belang zijnde zaken worden vermeld (manuren, materiaalverbruik weersomstandigheden, afwijkende afspraken etc.)	<input type="text" value="voldoende"/>	<input type="button" value="▼"/>
--	--	----------------------------------

6: de gewerkte uren en het gebruikte materiaal.

Samenvatting en totaalbeoordeling

Arbeidsomstandigheden en milieuzorg, cijfer	9,0
Technische kwaliteit van het gecontroleerde werk, cijfer	7,5
Esthetische uitvoering v.h. gecontroleerde werk, cijfer	8
Totaalbeoordeling	8,2